

Checkliste Konformität 2027

Verordnung (EU) 2023/1230 über Maschinen — anwendbar ab 14. Januar 2027.
Die 10 Prüfpunkte für Ihren Maschinenpark vor der Frist.

Die neue europäische Maschinenverordnung ersetzt die Richtlinie 2006/42/EG. Für jedes Schweizer KMU, das Maschinen exportiert, integriert, umbaut oder modifiziert, heisst die Frist Januar 2027: jetzt prüfen. Diese Checkliste nennt die 10 prioritären Punkte.

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 01 | Maschinenpark und Warenflüsse inventarisieren
Erfassen Sie die Maschinen, die Sie in Verkehr bringen, importieren, in Produktionslinien integrieren oder umbauen. Die Verordnung betrifft nicht nur Hersteller, sondern die ganze Kette. | ☐ |
| 02 | Jede Maschine im Zeitplan verorten
Richtlinie 2006/42/EG bis 13. Januar 2027; Verordnung (EU) 2023/1230 ab 14. Januar 2027. Prüfen Sie, welche für 2027 geplanten Inverkehrbringungen unter das neue Regime fallen. | ☐ |
| 03 | « Wesentliche Veränderungen » aufspüren
Die Verordnung formalisiert den Begriff: Wer eine Maschine wesentlich verändert, trägt die Konformitätsverantwortung wie ein Hersteller. Erfassen Sie Ihre Retrofits, Automatisierungen und Umbauten. | ☐ |
| 04 | Technische Unterlagen auditieren
Konformitätserklärung, Risikobeurteilung, Pläne, Anleitungen: Jedes Dossier muss vollständig, aktuell und auffindbar sein. Ein unauffindbares Dossier = eine unverteidigbare Maschine. | ☐ |
| 05 | Digitale Betriebsanleitungen vorbereiten
Die Verordnung erlaubt Anleitungen im digitalen Format — unter Bedingungen (u. a. Papierversion auf Verlangen). Eine Chance zur Modernisierung, richtig aufgesetzt. | ☐ |
| 06 | Cybersicherheit integrieren
Neue grundlegende Anforderungen: Sicherheitsfunktionen müssen gegen Korruption geschützt sein, auch softwareseitig. Ihre vernetzten Maschinen sind direkt betroffen. | ☐ |
| 07 | Hochrisiko-Kategorien identifizieren
Für bestimmte, in der Verordnung gelistete Maschinenkategorien gelten verschärfte Anforderungen an die Konformitätsbewertung. Prüfen Sie, ob Ihr Park solche enthält. | ☐ |
| 08 | Rollen in der Lieferkette klären
Hersteller, Importeur, Händler: Jeder trägt nun eigene, nachweisbare Pflichten. Regeln Sie in Ihren Lieferantenverträgen, wer was verantwortet. | ☐ |
| 09 | Schweizer Anbindung prüfen
Für Schweizer Betriebe: Klären Sie, wie Ihre PrSG/MaschV-Pflichten mit dem Zugang zum EU-Markt zusammenspielen, und antizipieren Sie die Anforderungen Ihrer EU-Kunden. | ☐ |
| 10 | Gap-Audit vor Ende 2026 planen
Verantwortliche benennen, budgetieren, kritische Maschinen priorisieren. Sechs Monate Reserve sind kurz für einen Industriepark — Januar 2027 wartet nicht. | ☐ |

Brauchen Sie eine strukturierte Standortbestimmung?

FR·i·maint Solutions begleitet industrielle KMU: Konformitätsaudit des Maschinenparks, strukturierte Maschinendossiers und signierte Rückverfolgbarkeit — mit KI-Werkzeugen, die den Prozess beschleunigen.

frimaint.ch · info@frimaint.ch

Verfasst von einem zertifizierten CECE®-Experten (Certified Expert in CE Marking), eidg. dipl. Instandhaltungsleiter, CMSE® (TÜV NORD).

Allgemeines Informationsdokument (Stand: Juli 2026). Ersetzt weder die Lektüre der offiziellen Texte noch eine spezifische Rechtsberatung.